

URK – Pulsvissen zonder storingen gaat (nog) niet. Om vissers een handje te helpen storingen op te lossen organiseerde de VCU zaterdagmorgen in samenwerking met Syntens innovatiecentrum een praktische workshop voor klanten. Speciaal ontwikkeld demomateriaal is mede gefinancierd door Syntens.

Zo'n dertig visserijvertegenwoordigers gaven gehoor aan de uitnodiging. Grootste probleem voor pulsvisserij tot nu toe blijken storingen in de e-kabel te zijn, en dan met name in de datakabels met de pulsmodules. Die datakabels blijken gevoelig te zijn bij de zogeheten Chinese vingers, het verbindingsstuk van de e-kabel met het spruitstuk dat naar het tuig loopt.

Mark Heldoorn van Piet Brouwer Elektrotechniek (zie foto) en Piet Stad van MacArney onderwezen in het doormeten van de e-kabel met een zogeheten kabeltester, waarmee onnodige vervangingsinvesteringen in een dure kabel kunnen worden voorkomen. Harmen Klein Woolhuis van HFK Engineering gaf tekst en uitleg over de pulsmodules en onderwees hoe een stekker te repareren is. Egbert Korf van de VCU gaf bovendien onderricht over de ontwikkeling van netten, Chinese vingers en valse pezen (in plaats van tongflappen).

